



調査対象の継手（運転制御室）




写真-1 配管の切断結果（漏えい痕跡箇所の内面の目視確認）