



図-3 資材一時置場分析廃水配管継手の亀裂調査結果