


にじみがあった箇所



廃液移送管部付近



にじみがあった箇所の拡大



Cトレンチ内部

図4 廃液移送管の状況