



室内柱の座屈状況(上部)



室内柱の座屈状況(下部)

炉-33

JRR-2 15トンクレーン室損傷