



炉-40 第2廃棄物処理棟 クレーンレールベース部及び支柱上部の損傷