



天井部



側壁部



側壁部

炉-41~1 第2廃棄物処理棟 地下共同溝の亀裂(補修前)



天井部応急処置状況(平成23年6月13日)



側壁部応急処置状況(平成23年6月13日)



側壁部応急処置状況(平成23年6月13日)



恒久復旧状況(平成24年3月28日)

炉-41~2

第2廃棄物処理棟 地下共同溝の亀裂(補修後)