



補修前



補修後

炉-42 第2廃棄物処理棟 壁面(第1種管理区域)の亀裂