

核燃料サイクル工学研究所の建物・施設について (3月16日～18日撮影)

【田向門東側フェンス】



地滑りにより倒壊。

【田向門東側駐車スペース】



複数の大きな地割れ。

【所内アクセス道路】



約20mにわたり大きな地割れ、1mの陥没。

【ガラス固化技術開発施設】



建屋に問題ないが南側側面部の地盤が0.5m程度陥没。



【アスファルト固化体貯蔵施設】



建屋に問題ないが出入口部の地盤が0.5m程度陥没。



【ウラン系廃棄物焼却施設】



排気機械室給気ダクトの落下。



【実規模開発試験施設】



建屋の北側、南側の外壁が大きく破損。



建屋内に設置してある20 t クレーンが落下。

