

図-1. 分離精製工場 槽類換気系概略図 (事象対象機器)




図-2. 貯槽類換気系ブロウが起動しなかった原因