



破損状況



ビニールシートによる養生



補修終了

炉-21

NSRR 機械棟 排風機室の床及びフィルタユニット土台のひび並びに内壁ボードの破損