





アクリル板による目張り H23.3.28撮影



ベニヤ板による目張り H23.3.28撮影

炉-22～1


FCA 管理区域境界のガラスにひび割れ




アクリル板による目張り H23.3.28撮影



ガラス交換を実施 H23.10.20撮影



ベニヤ板による目張り H23.3.28撮影



従来のガラスからアルミ板に更新 H23.10.20撮影

炉-22～2

FCA 管理区域境界のガラスにひび割れ