




管理区域境界(放管測定室)ガラスひび割れ



管理区域境界(放管測定室)ガラスひび割れ(拡大)



ひび割れ箇所応急処置後 H23.4.12撮影

炉-23~1

FCA 管理区域境界のガラスにひび割れ



ひび割れ箇所応急処置後 H23.4.12撮影



従来のガラスからアルミ板に更新 H23.10.20撮影

炉-23~2

FCA 管理区域境界のガラスにひび割れ