



亀裂箇所(処置前)



亀裂箇所(処置後)
H23.11.15撮影

炉-29

NUCEF 排気筒下部トレンチ内の水の浸入