



補修前



補修後

炉-43

第2廃棄物処理棟排気筒の地下コンクリートダクトの亀裂(ひび)