



破損確認時
(平成23年3月23日撮影)



補修後
(平成23年6月6日撮影)



塗装後
(平成23年9月16日撮影)

使-13

ホットラボ 気体排気設備・フィルタユニット基礎の破損