


カップリング部よりセル内駆動軸が抜け、開閉動作不能。



修復前



修復後

使-17 燃料試験施設 βγコンクリートNo.1-2セル間 間仕切り(B1扉)駆動軸の損傷