




亀裂確認時

補修後

使-18

燃料試験施設 試験棟地階操作室セルしゃへい窓枠取付部の亀裂