

内側の通路が第1種管理区域



補修前



補修後

通路外側(屋外)から撮影

使-22

RI製造棟 建屋通路の亀裂破損