



補修前



補修後

使-23

RI製造棟 建屋地階のトンネル壁亀裂破損