



補修前



補修後

使-24

RI製造棟 排風機室の窓ガラス破損