



破損状況



応急処置後



補修後



使-26

RI製造棟 600エリア地下ピット内のホット廃液配管及びセミホット廃液配管の破断