



補修前



補修後

使-27

RI製造棟 軸流ファンと配管を接続するキャンバスダクトの外れ