



応急処置後



アルミ板設置による補修完了後

使-41

バックエンド技術開発建家 ガラス破損