

②

搬入時の
仮の吊具

溶断箇所

南口部
白火煙が出た。

メインフレーム（内部に油圧ホースあり）