



フラッディング現象で視窓管台に充てん材が堆積した様子

図-2 洗浄塔詰まりの原因