

# 大洗研究開発センター建物・施設について(1)

## 【材料試験炉(JMTR)】



関連施設の外壁等に  
損傷があるが、建物、  
設備機器等ともに大き  
な損傷はなし。



附属管理施設外壁破損

## 【高速実験炉「常陽」】



関連施設の一部設備  
機器等に損傷がある  
が、建物、設備機器  
等ともに大きな損傷は  
なし。



危険物倉庫避雷針の折損

## 【高温工学試験研究炉(HTTR)】



関連施設の一部設備  
機器等に損傷がある  
が、建物、設備機器等  
ともに大きな損傷は  
なし。



放射性廃棄物保管施設附属建家  
入口シャッターの破損

## 【照射後試験施設(FMF等)】



外壁や一部設備機器  
等に損傷があるが、建  
物、設備機器等とも  
大きな損傷はなし。



サービスエリアクレーンの  
支柱の破損

# 大洗研究開発センターの施設・建物について(2)

## 【廃棄物管理施設】



β-γ固体処理棟Ⅳの応急措置の状況

一部施設に損傷があったが、建物、設備機器等ともに大きな損傷はなし。



ボイラー配管の破損

## 【ナトリウム研究施設等】



ナトリウムループの状況

一部施設に損傷があったが、建物、設備機器等ともに大きな損傷はなし。



AtheNa(建設中)の  
コンクリート壁の剥離

## 【インフラ施設】



南受電所の応急措置の状況

南受電所や浄水場が損傷したが、応急措置を行い、給電及び給水を再開。



浄水場の固定治具  
一部損傷の状況

## 【大洗わくわく科学館】



津波により、設備機器等が冠水したが、建物に大きな損傷はなし。現在閉館中。



館内の被災後の状況



館内制御機器の  
浸水跡