# 令和元年9月10日(火) 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 大洗研究所 環境技術開発センター 材料試験炉部

#### 材料試験炉(JMTR)二次冷却系統の冷却塔倒壊について

- 発生(確認)日時 令和元年9月9日(月)7:40頃発見
- 2. 発生場所 材料試験炉(JMTR)二次冷却系統 冷却塔
- 3. 状況

7:40頃 台風の影響により材料試験炉(JMTR)二次冷却系統の冷却塔 (木造)の倒壊及び二次冷却系統配管の破損を発見した(負傷者なし。)。 倒壊に伴い、二次系・UCL系ポンプ室地下部(Bトレンチ内)二次冷却 系統配管のフランジ部より漏えいが発生した(150mL/分)。二次冷却水のドレ ンにより、漏えいが停止するまでのフランジ部からの漏えい量は約80~9 0L程度であった。時系列を添付1に示す。

二次冷却系統の冷却塔の倒壊は、試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第 16 条の 14 第 3 号に該当するため、法令報告と判断した。

倒壊した冷却塔周辺を安全確保のため、立入禁止区域に設定した。

4. 原因

台風15号の強風により倒壊。

- 5. 環境への影響:なし。
- 6. 施設への影響

冷却塔の倒壊に伴い、隣接するJMTR 排風機室の壁面(2か所)の破損を 確認したため、亜鉛メッキ鋼板、シリコンコーキング及びアルミテープで応急 措置を実施。なお、JMTR施設は、平成18年8月以降、原子炉停止中。

### 7. 今後の措置

今後、原因調査を行い、必要な対策を検討する。

## 【添付資料】


- 添付1 時系列
- 添付2 大洗研究所施設配置図
- 添付3 材料試験炉(JMTR)の概要
- 添付4 JMTR建家全体配置図
- 添付5 二次冷却系統図
- 添付6 JMTR 二次冷却系統冷却塔の倒壊
- 添付7 破損した二次冷却系統配管
- 添付8 緊急時環境監視結果

以上

#### 時系列

#### 令和元年9月9日(月)

- 6:00頃 タンクヤードの現場確認時には異常なしを確認
- 7:40 頃 二次冷却塔の倒壊及び配管の損傷を確認(請負作業員3名) 原子炉課長へ連絡、原子炉課長現場確認
- 8:20 原子炉課長から次長へ連絡 次長現場確認
- 8:30 部内に一斉放送にて冷却塔の倒壊及び現場への立入禁止を周知(1回目) 二次冷却塔入口弁、冷却塔ファン、循環ポンプ、補助ポンプ、循環ポンプ入口弁、 補助ポンプ入口弁の電源「断」確認 排風機室の開口部養生を指示
- 8:38 次長から部長へ連絡
- 8:40 部長現場確認
- 8:44 部長から環境技術開発センター長へ連絡
- 8:45 部長から所長へ連絡
- 8:47 部長から保安管理部長へ連絡
- 8:52 所内緊急電話 9901 に連絡
- 9:05 部内に一斉放送にて周知(2回目)
- 9:15 現場指揮所 設置
- 9:37 原子力規制庁事故対処室 第1報着信確認
- 10:00 熱交バイパス弁「閉」確認 熱交出入口弁「閉」操作の作業開始(V23-18, 19, 20, 21, 22, 23)
- 10:13 熱交出入口弁(V 23-18, 19, 20, 21, 22, 23)全閉確認
- 10:30 規制庁保安検査官現場確認
- 10:49 二次冷却水の漏れ(約150m1/分)を確認
- 10:55 水戸警察署現場確認
- 11:06 1箇所目の排風機室破損箇所の補修作業が完了(出入口側破損箇所)
- 11:07 配管フランジ部からの二次冷却水の漏えい水をサンプリング
- 11:12 原子力規制庁事故対処室 第2報着信確認
- 11:36 2 箇所目の排風機室破損箇所の補修作業が完了
- 13:01 サンプリング水の異常なし
- 13:30 本事象は法令報告事象として判断
- 13:55 現場指揮所より水漏れ箇所の配管の水抜き作業を指示
- 14:37 水抜き作業を開始
- 15:06 原子力規制庁事故対処室 第3報着信確認
- 15:25 二次冷却系統冷却塔西側の立入禁止区域用ローピング作業開始
- 15:50 二次冷却系統冷却塔西側の立入禁止区域用ローピング作業終了
- 17:14 水抜作業終了
- 18:15 現地対策本部、現場指揮所 解散




大洗研究所 施設配置図

# 材料試験炉(JMTR)の概要

材料試験炉(Japan Materials Testing Reactor: JMTR)は、発電用原子炉などで使用する燃料や材料を中性子で照射し、それらの耐久性や適正を実際に試験する、いわば「原子炉をつくるための原子炉」として建設され、昭和43年3月に初めて臨界に達し、昭和45年1月に定格出力50MWに到達しました。その後、改修工事を行うため、平成18年8月1日に運転を一時停止するまでの約38年間、安全かつ安定に運転を継続してきました。

JMTR は、短時間で照射試験を行うことができるように、発電用原子炉よりも多くの中性子を発生する設計となっています。この中性子を利用して、軽水炉、新型転換炉、高速増殖炉、高温ガス炉などの動力炉の開発のための各種燃料、材料照射試験を行い、多くの成果を挙げてきました。また、核融合炉開発のための材料開発試験、ラジオアイソトープの製造、新材料開発や基礎工学研究、放射化分析など、幅広い利用も行われてきました。




原子炉圧力容器鳥瞰図

#### 材料試験炉(JMTR)の仕様

- ★初臨界…… 昭和 43 年 3 月 30 日
- ★定格出力到達…… 昭和 45 年 1 月 12 日
- ●原子炉熱出力······50MW(5 万キロワット)
- ●冷却材/反射材・・・・・・・軽水/金属ベリリウム
- ●原子炉入口/出口冷却材温度…最高 49℃/56℃
- ●一次冷却材流量/圧力·····6,000m³/h / 1.5MPa
- ●炉心構成燃料体数・・・・・・29体(フォロワ燃料体含む)
- ●炉心有効高さ/直径·····75cm/156cm
- ●高速中性子束···········最大 4×10<sup>18</sup> / (m<sup>2</sup>⋅s)
- ●熱中性子東···········最大 4×10<sup>18</sup> /(m<sup>2</sup>⋅s)
- ●出力密度······425MW/m³
- ●燃料····・ウラン・シリコン・アルミニウム分散型合金(U₃Si₂-AI)
- ウラン 235 濃縮度····・約 20wt%
- ●燃料体形式⋯⋯⋯板状
- ●原子炉圧力容器・・・・・・ステンレス鋼(SUS304L)
- ●主な照射設備・・・・・・・・・キャプセル照射設備(約 60 箇


照射キャプセル等外観

所)、シュラウト、照射設備(1箇所)、水力照射設備(1箇所)




JMTR 鳥瞰図

添付 4





倒壊前



倒壊後

JMTR 二次冷却系統冷却塔の倒壊





破損した二次冷却系統配管

