燃料貯蔵室内壁西側

↓

補修後（H24.3.13撮影）

燃料貯蔵室内壁西側と天井とのつなぎ目

↓

補修後（H24.3.13撮影）

炉-26　TCA　燃料貯蔵庫の内壁のひび割れ