補修前

応急処置後

補修後

使-25　RI製造棟　200,300ｴﾘｱ地下ﾋﾟｯﾄ内Hot廃液配管の一部破損