立坑埋め戻し面の状態

（2024年3月1日～2025年4月25日）

日付	主立坑			換気立坑		
	基準点の変化 （総変化量）	埋め戻し面の様子	備考	基準点の変化 （総変化量）	埋め戻し面の様子	備考
2024/3/1	埋め戻し完了	-		-	-	
2024/3/4	変化なし	変化なし		埋め戻し	-	
2024/3/5	変化なし	変化なし		埋め戻し	-	
2024/3/6	変化なし	変化なし		埋め戻し	-	
2024/3/7	変化なし	変化なし		埋め戻し	-	
2024/3/8	変化なし	変化なし		埋め戻し完了	-	
2024/3/11	変化なし	変化なし		変化なし	変化なし	
2024/3/12	変化なし	変化なし		変化なし	変化なし	
2024/3/13	変化なし	変化なし		変化なし	変化なし	
2024/3/14	変化なし	変化なし		変化なし	変化なし	
2024/3/15	数cm	部分的なひび割れ	降雨及び埋め戻し土の収縮によるもの	数cm	立坑坑口周縁のひび割れ	降雨及び埋め戻し土の収縮によるもの
2024/3/18	変化なし（数cm）	変化なし（部分的なひび割れ）		変化なし（数cm）	変化なし （立坑坑口周縁のひび割れ）	
2024/3/19	変化なし（数cm）	変化なし（部分的なひび割れ）		変化なし（数cm）	変化なし （立坑坑口周縁のひび割れ）	
2024/3/21	変化なし（数cm）	変化なし（部分的なひび割れ）		変化なし（数cm）	変化なし （立坑坑口周縁のひび割れ）	
2024/3/22	変化なし（数cm）	変化なし（部分的なひび割れ）		変化なし（数cm）	変化なし （立坑坑口周縁のひび割れ）	
2024/3/25	変化なし（数cm）	変化なし（部分的なひび割れ）		変化なし（数cm）	変化なし （立坑坑口周縁のひび割れ）	
2024/3/26	変化なし（数cm）	変化なし（部分的なひび割れ）		変化なし（数cm）	変化なし （立坑坑口周縁のひび割れ）	
2024/3/27	変化なし（数cm）	変化なし（部分的なひび割れ）		変化なし（数cm）	変化なし （立坑坑口周縁のひび割れ）	
2024/3/28	変化なし（数cm）	変化なし（部分的なひび割れ）		変化なし（数cm）	変化なし （立坑坑口周縁のひび割れ）	
2024/3/29	10cm程度	立坑坑口周縁のひび割れ	降雨及び埋め戻し土の収縮によるもの	10cm程度	立坑坑口周縁のひび割れ	降雨及び埋め戻し土の収縮によるもの
2024/4/1～4/5	変化なし（10cm程度）	変化なし （立坑坑口周縁のひび割れ）		変化なし（10cm程度）	変化なし （立坑坑口周縁のひび割れ）	
2024/4/8	変化なし（10cm程度）	変化なし （立坑坑口周縁のひび割れ）		変化なし（10cm程度）	変化なし （立坑坑口周縁のひび割れ）	
2024/4/9	変化なし（10cm程度）	部分的な窪み、ひび割れの拡張 立坑坑口周縁のひび割れ	降雨及び埋め戻し土の収縮によるもの	変化なし（10cm程度）	部分的な窪み、ひび割れの拡張 立坑坑口周縁のひび割れ	降雨及び埋め戻し土の収縮によるもの
2024/4/10～4/12	変化なし（10cm程度）	変化なし（部分的な窪み、ひび割れの拡張、立坑坑口周縁のひび割れ）		変化なし（10cm程度）	変化なし（部分的な窪み、ひび割れの拡張、立坑坑口周縁のひび割れ）	
2024/4/15～4/19	変化なし（10cm程度）	変化なし（部分的な窪み、ひび割れの拡張、立坑坑口周縁のひび割れ）		変化なし（10cm程度）	変化なし（部分的な窪み、ひび割れの拡張、立坑坑口周縁のひび割れ）	
2024/4/22～4/26	変化なし（10cm程度）	変化なし（部分的な窪み、ひび割れの拡張、立坑坑口周縁のひび割れ）		変化なし（10cm程度）	変化なし（部分的な窪み、ひび割れの拡張、立坑坑口周縁のひび割れ）	
2024/5/7～5/10	変化なし（10cm程度）	変化なし（部分的な窪み、ひび割れの拡張、立坑坑口周縁のひび割れ）		変化なし（10cm程度）	変化なし（部分的な窪み、ひび割れの拡張、立坑坑口周縁のひび割れ）	
2024/5/13	変化なし（10cm程度）	変化なし（部分的な窪み、ひび割れの拡張、立坑坑口周縁のひび割れ）		変化なし（10cm程度）	変化なし（部分的な窪み、ひび割れの拡張、立坑坑口周縁のひび割れ）	

2024/5/14	変化なし（10cm程度）	立坑坑口周縁のひび割れの拡張、部分的な埋め戻し面の低下（15～20cm程度）、部分的な窪み	降雨及び埋め戻し土の収縮によるもの	変化なし（10cm程度）	立坑坑口周縁のひび割れの拡張、部分的な埋め戻し面の低下（15cm程度）、部分的な窪み	降雨及び埋め戻し土の収縮によるもの
2024/5/15～5/17	変化なし（10cm程度）	変化なし（立坑坑口周縁のひび割れの拡張、部分的な埋め戻し面の低下（15～20cm程度）、部分的な窪み）		変化なし（10cm程度）	変化なし（立坑坑口周縁のひび割れの拡張、部分的な埋め戻し面の低下（15cm程度）、部分的な窪み）	
2024/5/20～5/24	変化なし（10cm程度）	変化なし（立坑坑口周縁のひび割れの拡張、部分的な埋め戻し面の低下（15～20cm程度）、部分的な窪み）		変化なし（10cm程度）	変化なし（立坑坑口周縁のひび割れの拡張、部分的な埋め戻し面の低下（15cm程度）、部分的な窪み）	
2024/5/27～5/31	変化なし（10cm程度）	変化なし（立坑坑口周縁のひび割れの拡張、部分的な埋め戻し面の低下（15～20cm程度）、部分的な窪み）		変化なし（10cm程度）	変化なし（立坑坑口周縁のひび割れの拡張、部分的な埋め戻し面の低下（15cm程度）、部分的な窪み）	
2024/6/3～6/7	変化なし（10cm程度）	変化なし（立坑坑口周縁のひび割れの拡張、部分的な埋め戻し面の低下（15～20cm程度）、部分的な窪み）		変化なし（10cm程度）	変化なし（立坑坑口周縁のひび割れの拡張、部分的な埋め戻し面の低下（15cm程度）、部分的な窪み）	
2024/6/10～6/14	変化なし（10cm程度）	変化なし（立坑坑口周縁のひび割れの拡張、部分的な埋め戻し面の低下（15～20cm程度）、部分的な窪み）		変化なし（10cm程度）	変化なし（立坑坑口周縁のひび割れの拡張、部分的な埋め戻し面の低下（15cm程度）、部分的な窪み）	
2024/6/17～6/21	変化なし（10cm程度）	変化なし（立坑坑口周縁のひび割れの拡張、部分的な埋め戻し面の低下（15～20cm程度）、部分的な窪み）		変化なし（10cm程度）	変化なし（立坑坑口周縁のひび割れの拡張、部分的な埋め戻し面の低下（15cm程度）、部分的な窪み）	
2024/6/24～6/28	変化なし（10cm程度）	変化なし（立坑坑口周縁のひび割れの拡張、部分的な埋め戻し面の低下（15～20cm程度）、部分的な窪み）		変化なし（10cm程度）	変化なし（立坑坑口周縁のひび割れの拡張、部分的な埋め戻し面の低下（15cm程度）、部分的な窪み）	
2024/7/1	15cm程度	立坑坑口周縁のひび割れの拡張、部分的な埋め戻し面の低下（20～25cm程度）、部分的な窪み	降雨及び埋め戻し土の収縮によるもの	変化なし（10cm程度）	変化なし（立坑坑口周縁のひび割れの拡張、部分的な埋め戻し面の低下（15cm程度）、部分的な窪み）	
2024/7/5	変化なし（15cm程度）	変化なし（立坑坑口周縁のひび割れの拡張、部分的な埋め戻し面の低下（20～25cm程度）、部分的な窪み）		変化なし（10cm程度）	変化なし（立坑坑口周縁のひび割れの拡張、部分的な埋め戻し面の低下（15cm程度）、部分的な窪み）	
2024/7/10	変化なし（15cm程度）	変化なし（立坑坑口周縁のひび割れの拡張、部分的な埋め戻し面の低下（20～25cm程度）、部分的な窪み）		45cm程度	立坑坑口周縁のひび割れの拡張、全面的な埋め戻し面の低下	降雨及び埋め戻し土の収縮によるもの
2024/7/11～7/12	変化なし（15cm程度）	変化なし（立坑坑口周縁のひび割れの拡張、部分的な埋め戻し面の低下（20～25cm程度）、部分的な窪み）		変化なし（45cm程度）	変化なし（立坑坑口周縁のひび割れの拡張、全面的な埋め戻し面の低下）	
2024/7/16～7/19	変化なし（15cm程度）	変化なし（立坑坑口周縁のひび割れの拡張、部分的な埋め戻し面の低下（20～25cm程度）、部分的な窪み）		変化なし（45cm程度）	変化なし（立坑坑口周縁のひび割れの拡張、全面的な埋め戻し面の低下）	
2024/7/22～7/26	変化なし（15cm程度）	変化なし（立坑坑口周縁のひび割れの拡張、部分的な埋め戻し面の低下（20～25cm程度）、部分的な窪み）		変化なし（45cm程度）	変化なし（立坑坑口周縁のひび割れの拡張、全面的な埋め戻し面の低下）	
2024/7/29	変化なし（15cm程度）	変化なし（立坑坑口周縁のひび割れの拡張、部分的な埋め戻し面の低下（20～25cm程度）、部分的な窪み）		変化なし（45cm程度）	変化なし（立坑坑口周縁のひび割れの拡張、全面的な埋め戻し面の低下）	
2024/7/30	20cm程度	立坑坑口周縁のひび割れの拡張、全面的な埋め戻し面の低下（部分的に25～30cm）、部分的な窪み	降雨及び埋め戻し土の収縮によるもの	55cm程度	立坑坑口周縁のひび割れの拡張、全面的な埋め戻し面の低下、部分的な窪み	降雨及び埋め戻し土の収縮によるもの
2024/7/31～8/2	変化なし（20cm程度）	変化なし（立坑坑口周縁のひび割れの拡張、全面的な埋め戻し面の低下（部分的に25～30cm）、部分的な窪み）		変化なし（55cm程度）	変化なし（立坑坑口周縁のひび割れの拡張、全面的な埋め戻し面の低下、部分的な窪み）	

2024/8/5～8/9	変化なし（20cm程度）	変化なし（立坑坑口周縁のひび割れの拡張、全面的な埋め戻し面の低下（部分的に25～30cm）、部分的な窪み）		変化なし（55cm程度）	変化なし（立坑坑口周縁のひび割れの拡張、全面的な埋め戻し面の低下、部分的な窪み）	
2024/8/13～8/16	変化なし（20cm程度）	変化なし（立坑坑口周縁のひび割れの拡張、全面的な埋め戻し面の低下（部分的に25～30cm）、部分的な窪み）		変化なし（55cm程度）	変化なし（立坑坑口周縁のひび割れの拡張、全面的な埋め戻し面の低下、部分的な窪み）	
2024/8/19～8/23	変化なし（20cm程度）	変化なし（立坑坑口周縁のひび割れの拡張、全面的な埋め戻し面の低下（部分的に25～30cm）、部分的な窪み）		変化なし（55cm程度）	変化なし（立坑坑口周縁のひび割れの拡張、全面的な埋め戻し面の低下、部分的な窪み）	
2024/8/26～8/30	変化なし（20cm程度）	変化なし（立坑坑口周縁のひび割れの拡張、全面的な埋め戻し面の低下（部分的に25～30cm）、部分的な窪み）		変化なし（55cm程度）	変化なし（立坑坑口周縁のひび割れの拡張、全面的な埋め戻し面の低下、部分的な窪み）	
2024/9/2～9/6	変化なし（20cm程度）	変化なし（立坑坑口周縁のひび割れの拡張、全面的な埋め戻し面の低下（部分的に25～30cm）、部分的な窪み）		変化なし（55cm程度）	変化なし（立坑坑口周縁のひび割れの拡張、全面的な埋め戻し面の低下、部分的な窪み）	
2024/9/9～9/13	変化なし（20cm程度）	変化なし（立坑坑口周縁のひび割れの拡張、全面的な埋め戻し面の低下（部分的に25～30cm）、部分的な窪み）		変化なし（55cm程度）	変化なし（立坑坑口周縁のひび割れの拡張、全面的な埋め戻し面の低下、部分的な窪み）	
2024/9/17～9/20	変化なし（20cm程度）	変化なし（立坑坑口周縁のひび割れの拡張、全面的な埋め戻し面の低下（部分的に25～30cm）、部分的な窪み）		変化なし（55cm程度）	変化なし（立坑坑口周縁のひび割れの拡張、全面的な埋め戻し面の低下、部分的な窪み）	
2024/9/24～9/27	変化なし（20cm程度）	変化なし（立坑坑口周縁のひび割れの拡張、全面的な埋め戻し面の低下（部分的に25～30cm）、部分的な窪み）		変化なし（55cm程度）	変化なし（立坑坑口周縁のひび割れの拡張、全面的な埋め戻し面の低下、部分的な窪み）	
2024/9/30～10/3	変化なし（20cm程度）	変化なし（立坑坑口周縁のひび割れの拡張、全面的な埋め戻し面の低下（部分的に25～30cm）、部分的な窪み）		変化なし（55cm程度）	変化なし（立坑坑口周縁のひび割れの拡張、全面的な埋め戻し面の低下、部分的な窪み）	
2024/10/7～10/11	変化なし（20cm程度）	変化なし（立坑坑口周縁のひび割れの拡張、全面的な埋め戻し面の低下（部分的に25～30cm）、部分的な窪み）		変化なし（55cm程度）	変化なし（立坑坑口周縁のひび割れの拡張、全面的な埋め戻し面の低下、部分的な窪み）	
2024/10/15～10/18	変化なし（20cm程度）	変化なし（立坑坑口周縁のひび割れの拡張、全面的な埋め戻し面の低下（部分的に25～30cm）、部分的な窪み）		変化なし（55cm程度）	変化なし（立坑坑口周縁のひび割れの拡張、全面的な埋め戻し面の低下、部分的な窪み）	
2024/10/21～10/25	変化なし（20cm程度）	変化なし（立坑坑口周縁のひび割れの拡張、全面的な埋め戻し面の低下（部分的に25～30cm）、部分的な窪み）		変化なし（55cm程度）	変化なし（立坑坑口周縁のひび割れの拡張、全面的な埋め戻し面の低下、部分的な窪み）	
2024/10/28～11/1	変化なし（20cm程度）	変化なし（立坑坑口周縁のひび割れの拡張、全面的な埋め戻し面の低下（部分的に25～30cm）、部分的な窪み）		変化なし（55cm程度）	変化なし（立坑坑口周縁のひび割れの拡張、全面的な埋め戻し面の低下、部分的な窪み）	
2024/11/5～11/8	変化なし（20cm程度）	変化なし（立坑坑口周縁のひび割れの拡張、全面的な埋め戻し面の低下（部分的に25～30cm）、部分的な窪み）		変化なし（55cm程度）	変化なし（立坑坑口周縁のひび割れの拡張、全面的な埋め戻し面の低下、部分的な窪み）	
2024/11/11～11/15	変化なし（20cm程度）	変化なし（立坑坑口周縁のひび割れの拡張、全面的な埋め戻し面の低下（部分的に25～30cm）、部分的な窪み）		変化なし（55cm程度）	変化なし（立坑坑口周縁のひび割れの拡張、全面的な埋め戻し面の低下、部分的な窪み）	
2024/11/18～11/22	変化なし（20cm程度）	変化なし（立坑坑口周縁のひび割れの拡張、全面的な埋め戻し面の低下（部分的に25～30cm）、部分的な窪み）		変化なし（55cm程度）	変化なし（立坑坑口周縁のひび割れの拡張、全面的な埋め戻し面の低下、部分的な窪み）	
2024/11/25～11/28	変化なし（20cm程度）	変化なし（立坑坑口周縁のひび割れの拡張、全面的な埋め戻し面の低下（部分的に25～30cm）、部分的な窪み）		変化なし（55cm程度）	変化なし（立坑坑口周縁のひび割れの拡張、全面的な埋め戻し面の低下、部分的な窪み）	

2024/11/29	25cm程度	立坑坑口周縁のひび割れの拡張、全面的な埋め戻し面の低下（部分的に30～40cm）、部分的な窪み	降雨及び埋め戻し土の収縮によるもの	変化なし（55cm程度）	変化なし（立坑坑口周縁のひび割れの拡張、全面的な埋め戻し面の低下、部分的な窪み）	
2024/12/2～12/6	変化なし（25cm程度）	変化なし（立坑坑口周縁のひび割れの拡張、全面的な埋め戻し面の低下（部分的に30～40cm）、部分的な窪み）		変化なし（55cm程度）	変化なし（立坑坑口周縁のひび割れの拡張、全面的な埋め戻し面の低下、部分的な窪み）	
2024/12/9～12/13	変化なし（25cm程度）	変化なし（立坑坑口周縁のひび割れの拡張、全面的な埋め戻し面の低下（部分的に30～40cm）、部分的な窪み）		変化なし（55cm程度）	変化なし（立坑坑口周縁のひび割れの拡張、全面的な埋め戻し面の低下、部分的な窪み）	
2024/12/16～12/20	変化なし（25cm程度）	変化なし（立坑坑口周縁のひび割れの拡張、全面的な埋め戻し面の低下（部分的に30～40cm）、部分的な窪み）		変化なし（55cm程度）	変化なし（立坑坑口周縁のひび割れの拡張、全面的な埋め戻し面の低下、部分的な窪み）	
2024/12/23～12/27	変化なし（25cm程度）	変化なし（立坑坑口周縁のひび割れの拡張、全面的な埋め戻し面の低下（部分的に30～40cm）、部分的な窪み）		変化なし（55cm程度）	変化なし（立坑坑口周縁のひび割れの拡張、全面的な埋め戻し面の低下、部分的な窪み）	
2025/1/6～1/10	変化なし（25cm程度）	変化なし（立坑坑口周縁のひび割れの拡張、全面的な埋め戻し面の低下（部分的に30～40cm）、部分的な窪み）		変化なし（55cm程度）	変化なし（立坑坑口周縁のひび割れの拡張、全面的な埋め戻し面の低下、部分的な窪み）	
2025/1/14～1/17	変化なし（25cm程度）	変化なし（立坑坑口周縁のひび割れの拡張、全面的な埋め戻し面の低下（部分的に30～40cm）、部分的な窪み）		変化なし（55cm程度）	変化なし（立坑坑口周縁のひび割れの拡張、全面的な埋め戻し面の低下、部分的な窪み）	
2025/1/20～1/24	変化なし（25cm程度）	変化なし（立坑坑口周縁のひび割れの拡張、全面的な埋め戻し面の低下（部分的に30～40cm）、部分的な窪み）		変化なし（55cm程度）	変化なし（立坑坑口周縁のひび割れの拡張、全面的な埋め戻し面の低下、部分的な窪み）	
2025/1/27～1/31	変化なし（25cm程度）	変化なし（立坑坑口周縁のひび割れの拡張、全面的な埋め戻し面の低下（部分的に30～40cm）、部分的な窪み）		変化なし（55cm程度）	変化なし（立坑坑口周縁のひび割れの拡張、全面的な埋め戻し面の低下、部分的な窪み）	
2025/2/3～2/7	変化なし（25cm程度）	変化なし（立坑坑口周縁のひび割れの拡張、全面的な埋め戻し面の低下（部分的に30～40cm）、部分的な窪み）		変化なし（55cm程度）	変化なし（立坑坑口周縁のひび割れの拡張、全面的な埋め戻し面の低下、部分的な窪み）	
2025/2/10～2/14	変化なし（25cm程度）	変化なし（立坑坑口周縁のひび割れの拡張、全面的な埋め戻し面の低下（部分的に30～40cm）、部分的な窪み）		変化なし（55cm程度）	変化なし（立坑坑口周縁のひび割れの拡張、全面的な埋め戻し面の低下、部分的な窪み）	
2025/2/17～2/21	変化なし（25cm程度）	変化なし（立坑坑口周縁のひび割れの拡張、全面的な埋め戻し面の低下（部分的に30～40cm）、部分的な窪み）		変化なし（55cm程度）	変化なし（立坑坑口周縁のひび割れの拡張、全面的な埋め戻し面の低下、部分的な窪み）	
2025/2/25～2/28	変化なし（25cm程度）	変化なし（立坑坑口周縁のひび割れの拡張、全面的な埋め戻し面の低下（部分的に30～40cm）、部分的な窪み）		変化なし（55cm程度）	変化なし（立坑坑口周縁のひび割れの拡張、全面的な埋め戻し面の低下、部分的な窪み）	
2025/3/3～3/7	変化なし（25cm程度）	変化なし（立坑坑口周縁のひび割れの拡張、全面的な埋め戻し面の低下（部分的に30～40cm）、部分的な窪み）		変化なし（55cm程度）	変化なし（立坑坑口周縁のひび割れの拡張、全面的な埋め戻し面の低下、部分的な窪み）	
2025/3/10～3/14	変化なし（25cm程度）	変化なし（立坑坑口周縁のひび割れの拡張、全面的な埋め戻し面の低下（部分的に30～40cm）、部分的な窪み）		変化なし（55cm程度）	変化なし（立坑坑口周縁のひび割れの拡張、全面的な埋め戻し面の低下、部分的な窪み）	
2025/3/17～3/21	変化なし（25cm程度）	変化なし（立坑坑口周縁のひび割れの拡張、全面的な埋め戻し面の低下（部分的に30～40cm）、部分的な窪み）		変化なし（55cm程度）	変化なし（立坑坑口周縁のひび割れの拡張、全面的な埋め戻し面の低下、部分的な窪み）	
2025/3/24～3/28	変化なし（25cm程度）	変化なし（立坑坑口周縁のひび割れの拡張、全面的な埋め戻し面の低下（部分的に30～40cm）、部分的な窪み）		変化なし（55cm程度）	変化なし（立坑坑口周縁のひび割れの拡張、全面的な埋め戻し面の低下、部分的な窪み）	

2025/3/31～4/4	変化なし（25cm程度）	変化なし（立坑坑口周縁のひび割れの拡張、全面的な埋め戻し面の低下（部分的に30～40cm）、部分的な窪み）		変化なし（55cm程度）	変化なし（立坑坑口周縁のひび割れの拡張、全面的な埋め戻し面の低下、部分的な窪み）	
2025/4/7～4/11	変化なし（25cm程度）	変化なし（立坑坑口周縁のひび割れの拡張、全面的な埋め戻し面の低下（部分的に30～40cm）、部分的な窪み）		変化なし（55cm程度）	変化なし（立坑坑口周縁のひび割れの拡張、全面的な埋め戻し面の低下、部分的な窪み）	
2025/4/14～4/18	変化なし（25cm程度）	変化なし（立坑坑口周縁のひび割れの拡張、全面的な埋め戻し面の低下（部分的に30～40cm）、部分的な窪み）		変化なし（55cm程度）	変化なし（立坑坑口周縁のひび割れの拡張、全面的な埋め戻し面の低下、部分的な窪み）	
2025/4/21～4/25	変化なし（25cm程度）	変化なし（立坑坑口周縁のひび割れの拡張、全面的な埋め戻し面の低下（部分的に30～40cm）、部分的な窪み）		変化なし（55cm程度）	変化なし（立坑坑口周縁のひび割れの拡張、全面的な埋め戻し面の低下、部分的な窪み）	

2024/3/4

主立坑埋め戻し面



2024/3/11

換気立坑埋め戻し面

2024/3/15

主立坑埋め戻し面



2024/3/15

換気立坑埋め戻し面



2024/3/15

主立坑埋め戻し面



2024/3/15

換気立坑埋め戻し面



2024/3/29

主立坑埋め戻し面



2024/3/29

換気立坑埋め戻し面

2024/3/29

主立坑埋め戻し面



2024/3/29

換気立坑埋め戻し面



2024/4/9

主立坑埋め戻し面



2024/4/9

換気立坑埋め戻し面



2024/4/9

主立坑埋め戻し面



2024/4/9

換気立坑埋め戻し面



2024/5/14

主立坑埋め戻し面



2024/5/14

換気立坑埋め戻し面

2024/5/14

主立坑埋め戻し面



2024/5/14

換気立坑埋め戻し面



2024/7/1

主立坑埋め戻し面



2024/7/10

換気立坑埋め戻し面

2024/7/1

主立坑埋め戻し面



2024/7/10

換気立坑埋め戻し面



2024/7/30

主立坑埋め戻し面



2024/7/30

換気立坑埋め戻し面



2024/7/30

主立坑埋め戻し面



2024/7/30

換気立坑埋め戻し面

2024/11/29

主立坑埋め戻し面

2024/11/29

主立坑埋め戻し面