２０１９年 １月 ２４日
国 立 研 究 開 発 法 人
日本原子力研究開発機構
敦 賀 事 業 本 部

「もんじゅ」燃料体取出し作業の状況について

１月23日（水）、86体目の燃料体取出し作業を実施中、空の缶詰缶を地下台車から燃料出入機に移送した後、地下台車内の空気の入れ換え（ガス置換）を行おうとしたところ、11時25分頃にガス置換が開始されない事象が発生しました。

調査したところ、制御監視盤からの制御信号を地下台車に送る信号入出力装置から信号が発信されていなかったことを確認しました。その後、制御監視盤及び信号入出力装置を再起動し、地下台車のガス置換を行ったところ異常がなかったことから、原因は信号入出力装置内のデジタルインプットカードに偶発的な不調が発生したものと推定しました。

このため、当該カードを予備品に取替え、本日、1月24日（木）10時21分から86体目の燃料体取出し作業を再開しました。

以 上