

反応度事故模擬実験で観察された 添加物入りBWR燃料の低破損限界と原因分析 日本原子力研究開発機構 安全研究センター 燃料安全研究グループ

本研究は、原子力規制庁の平成29年度原子力施設等防災対策等委託費(燃料等安全高度化対策)事業、平成30年度原子力施設等防災対策等委託費(燃料設計審査分野の規制研究)事業、及び 平成31年度原子力施設等防災対策等委託費(燃料破損に関する規制高度化研究)事業として行われたものである。

背景及び目的

原子力機構では、平成30年度まで、導入が見込まれる改良型 軽水炉燃料の審査に備えて、高燃焼度まで照射された改良型燃料の事故時挙動データ及び知見の取得を進めてきた。

改良型燃料の一つで、FPガスの放出を抑制するために結晶粒を 大粒径化させた<u>添加物入り燃料ペレット</u>を用いた高燃焼度BWR燃料について、平成30年度に反応度事故(RIA)模擬実験を実施 し、事故時の挙動を調べた。



[1] http://www.okg.se/en/Nuclear-Power/Facilities/Oskarshamn-3/

炉内での燃焼に伴うペレット及び被覆管の変化	
酸化膜 腐食に伴う水素 被覆管 パルコニウム ライナ	^表 の テ を超える水素は <u>物</u> として析出
	水素化物は <u>脆い</u> ため、 その析出は被覆管の脆化をもたらす 核分裂生成ガスが蓄積
	蓄積状態が異なると RIA時のペレット挙動が異なる可能性
OS-1の実験条件	
	OS-1
ペレット	BWR 10x10 UO ₂ ADOPT (Cr ₂ O ₃ ,Al ₂ O ₃)

波覆管	Zircaloy-2 + ライナ
然焼度(GWd/t)	64
波覆管酸化膜厚さ(μm)	24
波覆管水素吸収量(wtppm)	245
ピーク燃料エンタルピ増分 (J/g)	287
OS-1の供試燃料被覆管で見られた水素化物析出状態の特徴	



<u>脆い水素化物</u>が、 周及び径方向に析出している 径方向に配向した水素化物の析出は、 周方向荷重に対して壊れやすくなる

RIA実験(OS-1)で観察された添加物入りBWR燃料の低破損限界



OS-1で観察された低燃料破損限界の原因分析

結果の検討/原因究明のアプローチ (令和元年度~)

- 燃焼の進んだ燃料では、被覆管内部に析出した水素化物が延性を低下させる。OS-1燃料では径方向に配向した水素化物が特に目立ち、従来の実験に比べて破損限界低下により大きく寄与したと推定された。
- ・ 燃料挙動解析コードを用いた解析も、同燃料ではベース照射期間中に径方向配向が生じやすかった可能性を示唆
 ⇒まず、被覆管挙動の寄与を明らかにする:

水素化物の析出配向を制御した非照射燃料被覆管を対象に炉外破壊試験を実施、及び被覆管内部水素化物の径方向への配向度合を定量化し、被覆管の破損データと径方向への配向度合の関係を導き、OS-1の実験結果と比較した。



OS-1の水素化物配向特性の燃料破損限界への影響



現行しるい値を下回ったOS-T燃料の低吸損限が安因としての僅方向水素化初奇与の重要性を、炉外機味した定量的な分析により裏付けた。

まとめ

- 添加物入り燃料ペレットを使用した高燃焼度BWR改良型燃料のRIA模擬実験を実施し、その破損時燃料エンタルピ増分は 現行しきい値を下回った。実験後のOS-1燃料被覆管の金相観察により、破損部周辺に径方向に配向した水素化物が多く、 径方向水素化物が破損限界低下の原因である可能性を示した。
- 水素化物の径方向配向度合が被覆管の破損限界低下へ及ぼす影響を炉外破壊試験データとの比較により分析し、OS-1燃料の破損限界低下の要因としての重要性を確認した。
- 今後は、ADOPT燃料ペレット特有の振る舞いが破損挙動に与えた影響についても検討を拡大する。