



[寸法は金尺にて測定]



※1 ⑤、⑦、⑧及び⑨は、曲部であることから焦点が合わず50倍にて撮影
 ※2 ①、②、③、④及び⑥については、針金により貫通を確認

図-2 ベローズ概要と外表面観察結果