



亀裂確認時(平成23年3月11日撮影)

補修後(平成23年10月17日撮影)

使-03

ホットラボ 主排気筒基部の亀裂