



一部損壊状況
(平成23年3月11日撮影)



応急処置後
(平成23年6月3日撮影)



補修後(平成24年9月28日撮影)

使-04

ホットラボ 建屋つなぎ部分の一部損壊