



破損確認時(平成23年3月11日撮影)



応急処置後の写真

(平成23年3月11日撮影)



補修後(平成23年4月28日撮影)

使-05

ホットラボ 管理区域境界窓ガラスの破損