



破損確認時(位置ズレ:平成23年3月15日撮影)



補修後(平成24年3月2日撮影)

使-09

ホットラボ 鉛しゃへい付き保管庫の固定ボルト破損