




補修前



補修後(H23.6.17)

使-29

第4研究棟 排気ダクトの破損(409BC)