

燃料研究棟汚染事故に係る対応（週報10/2～10/9）

概況

10/2-10/9に実施した、主な対応等は以下のとおりです。

- ・ 108号室（事故発生場所）の除染作業等を実施しています。

現場復旧

- 108号室（事故発生場所）の現場復旧に向けた措置
 - ・ グローブボックス2基の汚染検査・除染を終え、108号室内の最終的な汚染検査を実施しています。
- ※ 作業内容の詳細は、
-[108号室の汚染検査・除染作業（変更版）](#)
をご参照ください。

その他

- 外部対応
 - ・ 原子力規制庁と定例面談等を行い、以下の事項等について説明しました。
 - 9/29、30の作業実績と10/2の予定について（10/2）
 - 10/2の作業実績と10/3～9の予定について（10/3）
 - ※ 原子力規制庁との面談内容の詳細は、
-[原子力規制庁への提出資料](#)
をご参照ください。
- 次回の週報は、10月16日(月)に発行いたします。

以上