


東濃地科学センターでは、研究坑道の埋め戻しに伴う地下水の回復状況の確認のため、瑞浪 用地等で地下水環境モニタリング調査を行っています。本調査は令和 8 年度まで継続する予 定としており、今回は令和7年度上期分までの結果をお知らせいたします。

下記の地図に示した地上観測点及び地下坑道内観測点で水圧及び水質の観測を行いました。











水圧モニタリング結果

令和7年度上期は20地点(地上から掘削したボーリング孔:7地点、坑道から掘削したボー リング孔など:13地点)で観測を実施しました。


右のグラフは、結果の 一例です。坑道内の1本 のボーリング孔の2つの 区間の測定結果を示して います。観測した水圧か ら求めた地下水の水位は、 坑道埋め戻し開始ととも に上昇しており、令和 7 年度上期においても、上 昇が続いています。



水質モニタリング結果




単位 (mg/l) 埋め戻し開始一 -埋め戻し完] (換気立坑) 7 ウムイ 150 $\overline{\mathcal{M}}$ (J.C.) 単位 (mg/l) 1.000 S 800 \downarrow 単位 (mg/l) 20 の業



地下水の水質については、18 地点(地上から掘 削したボーリング孔:3 地点、坑道内のボーリング 孔など:15 地点)で溶存成分等51項目(一般的 な水質分析項目(水素イオン:pH やナトリウムイ オン等)と環境基本法に基づいた環境計量項目(カ ドミウムや鉛等)) の測定を実施しました。結果の一 例として、坑道内観測点のうち深度方向と水平方向 の分布比較のために選んだ地点①~⑥の結果の一部 を下記のグラフに示します。

埋め戻し直後は濃度変化が大きい様子が見られま したが、時間が経つにつれて変化が小さくなってき ました。それは令和7年度上期も同様でした。

なお、ここに示していない地点及び項目は、埋め 戻し完了後から現在まで大きな濃度変化は見られて いません。




地下水の環境モニタリング調査は、 令和8年度まで継続する予定です。 なお、観測結果の詳細は、報告書と してとりまとめ公表する予定です。

「瑞浪超深地層研究所に係る環境保全協定書」第2条に基づく排出水等の測定結果

瑞浪超深地層研究所の研究坑道の埋め戻し終了に伴い、令和3年5月以降、用地内からの工事排出水は発生していませんが、狭間川の排水口下流の河川水及び参考として上流の河川水を測定しています。

令和7年度上期の測定結果に異常はありませんでした。





河川水の測定位置図

河川水の採取

【採取日(河川水):令和7年4月3日、5月8日、6月5日、7月3日、8月7日、9月4日】

測定項目	管理目標値	狭間川下流	参考值 ※1
水素イオン濃度	6.5 ~ 8.5	7.1 ~ 7.5	_
浮遊物質量	25以下	1 未満~2	
カドミウム	0.003 以下	0.0003 未満	0.003 以下
全シアン	検出されないこと <mark>※2</mark>	ND(0.1 未満)※3	検出されないこと <mark>※2</mark>
鉛	0.01 以下	0.005 未満	0.01 以下
六価クロム	0.02 以下	0.02 未満	0.02 以下
砒素	0.01 以下	0.005 未満	0.01 以下
総水銀	0.0005以下	0.0005 未満	0.0005 以下
アルキル水銀	検出されないこと <mark>※2</mark>	ND(0,0005未満)※3	検出されないこと <mark>※2</mark>
PCB	検出されないこと <mark>※2</mark>	ND(0,0005未満)※3	検出されないこと <mark>※2</mark>
トリクロロエチレン	0.01 以下	0.001 未満	0.01 以下
テトラクロロエチレン	0.01 以下	0.0005 未満	0.01 以下
四塩化炭素	0.002 以下	0.0002 未満	0.002以下
ジ クロロメタン	0.02 以下	0.002 未満	0.02 以下
1,2-ジクロロエタン	0.004 以下	0.0004 未満	0.004 以下

参考値 ※1	狭間川上流
	6.9~7.2
	1 未満~5
0.003 以下	0.0003 未満
検出されないこと <mark>※2</mark>	ND(0.1 未満)※3
0.01 以下	0.005 未満
0.02 以下	0.02 未満
0.01 以下	0.005 未満
0.0005以下	0.0005 未満
検出されないこと <mark>※2</mark>	ND(0,0005未満)※3
検出されないこと <mark>※2</mark>	ND(0,0005未満)※3
0.01 以下	0.001 未満
0.01 以下	0.0005 未満
0.002 以下	0.0002 未満
0.02 以下	0.002 未満
0.004 以下	0.0004 未満

測定項目	管理目標値	狭間川下流
1,1,1-トリクロロエタン	1 以下	0.0005 未満
1,1,2-トリクロロエタン	0.006 以下	0.0006 未満
1,1-ジクロロエチレン	0.1 以下	0.002 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	0.004 未満
1,3-ジ クロロプ ロペ ン	0.002以下	0.0002 未満
チウラム	0.006 以下	0.0006 未満
シマジン	0.003以下	0.0003 未満
チオベンカルブ	0.02 以下	0.002 未満
ベンゼン	0.01 以下	0.001 未満
セレン	0.01 以下	0.002 未満
硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素	10以下	0.13~0.41
ふっ素	0.8以下	0.08 未満~ 0.09
ほう素	1 以下	0.02 未満
1,4- ジオキサン	0.05 以下	0.005 未満

П	2 212	バロバエル
į	1 以下	0.0005 未満
į	0.006 以下	0.0006 未満
٦	0.1 以下	0.002 未満
7	0.04 以下	0.004 未満
5	0.002 以下	0.0002 未満
5	0.006 以下	0.0006 未満
5	0.003 以下	0.0003 未満
٦	0.02 以下	0.002 未満
7	0.01 以下	0.001 未満
7	0.01 以下	0.002 未満
1	10以下	0.16~0.42
9	0.8以下	0.08 未満~ 0.08
7	1 以下	0.02 未満
٦	0.05 以下	0.005 未満

参考値※1 狭間川上流

※1:狭間川上流は管理対象外であるため、環境基本法の基準値を「参考値」として表示しています。

※2:「検出されないこと」とは、測定項目ごとに定められた検定(測定)方法で測定した結果が当該検 定方法の定量限界を下回ることを表します。

※3:「ND」とは目的の成分が検出できないほど微量か、またはゼロであることを表します。NDの後のカッコ内の数値は検出限界値を表します。

今後も、関係自治体との協定を遵守し、安全の確保と環境の保全を第一に取り組んで参りますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

京原理め戻し面の流下に伴う埋め戻し後の状況

立坑埋め戻し面の沈下部については、 令和6年3月8日に埋め戻しを完了し、 立坑の埋め戻し面の変化量や立坑周辺の 地盤の測量を定期的に測定しています。 令和7年9月30日現在、沈下に伴う 埋め戻し後の埋め戻し面の状況について は、埋め戻し後、数十センチメートルの 変化はみられるものの大きな変化はあり ません。また、立坑周辺の地盤測量につ きましても、変化は見られていません。



沈下部を埋め戻し後の立坑 ※青色のネットは坑口への人等の侵入を防ぐための安全ネット

立坑埋め戻し面の沈下に係る 測定結果は、当センターホー ムページで公開しています。



サイエンスカフェを開催しています

東濃地科学センターでは、事業に関連したテーマを題材として、自然や科学などへの 興味を得ていただく機会を提供すること目的として「サイエンスカフェ」を開催して います。今年度は、下記の日程で開催され、参加者からは、苦労した点や手法などの 技術的な質問など、多くのご意見をいただきました。

なお、11月15日の第3回と12月6日の第4回につきましては、現在、お申し 込みを受け付けております。是非、ご参加ください。

- 7月12日 第1回 「津波の痕跡を探る」(終了)
- 8月 2日 第2回 「サンゴに記録された人類の核活動」(終了)
- ●11月15日 第3回 「昔はどんな場所だった?地層から過去の様子を知ろ!!」(受付中)
- ●12月 6日 第4回 「原子炉と自然界の中性子」(受付中)





この QR コードからでも お申込みできます

BHST.

☎ 0572-53-0211 (代表)

∮ tono-ck-reply@jaea.go.jp (ご意見・ご要望)
∮

