

平成22年 9月23日
独立行政法人
日本原子力研究開発機構
敦賀本部

高速増殖原型炉もんじゅの炉内中継装置落下に係る状況について
(お知らせ)

高速増殖原型炉もんじゅは、燃料交換作業の後片付け作業中に発生した炉内中継装置の落下について原因調査等を進めております。

炉内中継装置引抜き後の燃料出入孔スリーブ据付部やスリーブ内面の調査作業の準備として、本日17時46分、原子炉容器内のナトリウム液面を運転状態のレベルから保守点検時のレベルまで下げました。

また、炉内中継装置引抜きに向けた準備として、グリッパ爪の製作（新品と交換）や「爪開閉ロッド」の回転防止策の検討等を進めています。

以上