

総合管理棟 操作室における分電盤作業中の溶融による発煙について

1. 発生（確認）日時 : 令和2年11月9日（月）9時7分頃
2. 発生場所 : 日本原子力研究開発機構 人形峠環境技術センター
3. 施設名 : 総合管理棟1階 操作室（非管理区域）
4. 状況 :
  - ① RI施設の操作室（総合管理棟1階 非管理区域）において、エアコン工事にかかる分電盤の検電中、テスターによる短絡が生じ、溶融・発煙・焦げ跡を生じた。直ちにブレーカーを遮断した。（9：07頃）
  - ② 119番通報（9：10頃）
  - ③ 津山圏域消防組合が現場到着。（9：40）
  - ④ 津山圏域消防組合により、火災（建物ぼや火災）と判断された。同時に鎮火も確認された。（9：42）
5. 原因 : 調査中
6. 環境への影響 : なし
7. 作業員への影響 : なし
8. 施設への影響 : なし

（添付資料）

- 資料1 : 人形峠環境技術センター 敷地配置図  
資料2 : 操作室発災場所 位置図  
資料3 : 現場の状況