

那珂核融合研究所の施設・建物について(1)

【JT-60実験棟】



JT-60実験棟に大きな
損傷はなく、安全は確
保(改修のため、既存
機器の解体中)



実験準備棟の外壁落下の状況

【関連施設】

関連施設の天井板の落下、周囲の地盤の陥没等あり。



中央制御室の天井板の落下の状況



シャッターの破損の状況



JT-60実験棟廻の地盤沈下の状況

那珂核融合研究所の施設・建物について(2)

【構内道路】 構内道路の一部で隆起、陥没、割れ



構内道路
の陥没1



構内道路
の陥没2

【管理研究棟及び制御棟】



管理研究棟
内部の天井
板の落下



制御棟
ロビーの
天井板の
落下