



LPG配管の変形(復旧前)



LPG配管の変形(復旧後)
(H23.12.7)

炉-45 減容処理棟 建家外設置のLPG配管の変形