

平成22年10月12日
独立行政法人
日本原子力研究開発機構
敦賀本部

高速増殖原型炉もんじゅの炉内中継装置落下に係る状況について
(お知らせ)

高速増殖原型炉もんじゅは、燃料交換作業の後片付け作業中に発生した炉内中継装置の落下について原因調査等を進めております。

原子炉容器から炉内中継装置の引抜きについて、ノイズによる「荷重超過」の誤警報により10月4日から作業を中断していましたが、ノイズの抑制対策の実施及びその検証試験を終了し、対策に問題のないことを確認したことから、明日、炉内中継装置の引抜き作業を再開する予定です。

今後、引抜いた炉内中継装置本体の外観・分解調査、炉内中継装置が着座していた燃料出入孔スリーブ据付部やスリーブ内面の点検などを行ってまいります。

以上