

平成22年10月17日
独立行政法人
日本原子力研究開発機構
敦賀本部

高速増殖原型炉もんじゅの炉内中継装置落下に係る状況について
(お知らせ)

高速増殖原型炉もんじゅは、燃料交換作業の後片付け作業中に発生した炉内中継装置の落下について原因調査等を進めております。

炉内中継装置については、原子炉容器から引抜くことができなかったことから、現在、どのような状況が想定されるかなどについて検討しており、その後、評価・対策を行い、改めて炉内中継装置本体の引抜き作業に着手することといたします。

以上