



地盤沈下

地盤沈下のため一般排水管が損傷している

炉-05 ～1

JRR-3 一般排水溝の損傷



炉-05 ～2

JRR-3 一般排水溝の損傷(補修後)