





被害状況



補修後

使-43 バックエンド技術開発建家 壁等の亀裂