

高レベル放射性廃棄物とは?

ウラン探鉱



再処理

核燃料 サイクル

原子力発電

ガラス固化



再処理により発生した廃液を ホウケイ酸ガラスに混ぜて 約1,200℃で溶融したものを ステンレス容器に注入・固化

ガラスの分子構造

(模式図)

ガラス固化体

(高レベル放射性廃棄物)



高さ:134 cm

• 直径: 43 cm

500 kg

100万キロワットの原子炉を 1年間運転 ⇒ 約30本

○ ホウ素 ■ ナトリウム ◎ アクチニド

○ 他の廃棄物元素

JAEA

放射能の変化

高レベル放射性廃棄物の放射能は極めて高いが、 時間とともに減衰し、やがて元のウラン鉱石なみになる

