

表-1 設備別の漏えい痕跡箇所

設備名	部屋名	漏えい痕跡数		機器分類						痕跡発見時の使用状況			
				配管 継手部	ダクト 継手部	機器本体	ポンプ他	床	ドレン・ サンプル口	装置架台	使用中		不稼動
											継続使用	使用停止	
分析廃水配管	分析室	1	8	8							8		
	運転制御室	2											
	資材一時置場	2											
	ふっ素電解室(非管理区域)	1											
	イエローケーク溶解調整室	1											
	廃液処理室(1)	1											
廃液処理設備	廃液処理室(1)	29	48	36		4	1		6	1	23	7	18
	廃液処理室(2)	6											
	水和転換室(1)	2											
	イエローケーク溶解調整室	5											
	貴液受入室	4											
	脱水転換室(1)	2											
排気設備	廃液処理室(2)	1	24	2	15	4	2		1		23		1
	電解還元室	3											
	水和転換室(1)	1											
	水和転換室(3)	2											
	脱水転換室(1)	4											
	脱水転換室(2)	1											
	排気室(1)	2											
	イエローケーク溶解室(2)	1											
	アルカリスクラバ室	3											
	分析室	1											
	給気室(2) 排気室(2)	1											
	ブロワ室	4											
手洗い水配管	電解還元室	1	4	4							4		
	四フッ化ウラン処理室	1											
	四フッ化ウラン供給室	1											
	廃液処理室(1)	1											
床	アルカリスクラバ室	1	5								5		
	廃液処理室(1)	3											
	転換試験室	1											
試験設備 (使用予定のない設備)	電解還元室	4	7	3		1			1	2			7
	脱水転換室(1)	1											
	脱水転換室(2)	1											
	UF6充填室	1											
合計		96		53	15	9	3	5	8	3	55	15	26